MXpression

# ガイド 1
# 戦車パティーの使い方

# パティーの取り除き方

大きいパティーの固まりを手に取ります。

戦車パティーを突っつく様に取り除きます。

細かいパーツを壊さない様に気をつけてください。

**時間が経つにつれ戦車パティーは模型の表面により強く付着します。**

# 戦車パティーの切り方



# 薄い線の作り方

小さい戦車パティーの固まりを手に取ります。

細い部分が出来る様にゆっくりパティーを引き延ばし、模型の上にに置きます。

自分の好みに合うまでこれを繰り返します。

パティーがより良く表面に付着するために数分待ちます。



# ソフトエッジ　ー　ハードエッジ

丸みのある戦車パティーをブラッシングすると柔らかい境目が得られます。

平で薄い戦車パティーをブラッシングすると鋭い境目が得られます。

# 曲線その１

戦車パティーの固まりを手に取ってください。

ゆっくり引き延ばしながら薄いカーブを自分の好み合う様に描きます。





# 曲線その２

戦車パティーはまだ完全に模型に付着していません。




数分経つと戦車パティーは模型に付着します。



# 曲線その３

数分経っても戦車ちゃんと付着しない部分は小さい、清浄な器具で押します。

戦車パティーが器具に付着しないように気をつけましょう。